



Vorbemerkung

Anleitung, technische Daten, Zulassungen und weitere Informationen über den QR-Code auf dem Gerät / auf der Verpackung oder über documentation.ifm.com.

Firmware aktualisieren

Die Geräte enthalten ab Produktion die Firmware v1.4.30.

- ▶ Die Release notes der Firmware v1.4.30 beachten.
- ▶ Den aktuellen ifm Vision Assistant verwenden.
 - ▷ Ein Downgrade auf ältere Firmware-Versionen der OVP80x-Geräte ist nicht möglich.



Über den QR-Code sind zusätzliche Informationen verfügbar:

- Release notes der Firmware,
- Download der Firmware,
- Anleitung zum Aktualisieren der Firmware,
- Migrations-Guide.



Die älteren Geräte OVP80x und M04239 sind inkompatibel zur Firmware v1.4.30.

- ▷ Eine äquivalente Firmware ist in Umsetzung für die Geräte OVP80x und M04239.



Abb. 1: Link auf Website mit Informationen zur Firmware (<https://ifm3d.com/latest/Firmware/ReleaseNotes/index.html>)

80330813 / 00



Preliminary note

You will find instructions, technical data, approvals and further information using the QR code on the unit / packaging or at documentation.ifm.com.

Update firmware

On delivery, the devices contain firmware v1.4.30.

- ▶ Observe the release notes of firmware v1.4.30.
- ▶ Make sure to use the latest ifm Vision Assistant version.
 - ▷ It is not possible to downgrade to older firmware versions of the OVP80x devices.



Additional information is available via the QR code:

- Release notes of the firmware,
- Download of the firmware,
- Instructions for updating the firmware,
- Migration Guide.



The older OVP80x and M04239 devices are incompatible with firmware v1.4.30.

- ▷ An equivalent firmware is being implemented for the OVP80x and M04239 devices.



Fig. 1: Link to the website providing firmware information
(<https://ifm3d.com/latest/Firmware/ReleaseNotes/index.html>)